

# **IZVEDBA I OBLIKOVANJE KONSTRUKCIJA 2**

Prof. dr. sc. Damir Varevac

# Razmaci šipki


Propisuju se najveći i najmanji razmaci šipki.

Najveći razmak šipki: širina i razmak pukotina

Najmanji razmak šipki: kvalitetno betoniranje i  
osiguranje prionjivosti

# Razmaci šipki

$$s_{\min} = \max [k_1 \times \phi; d_g + k_2; 20 \text{ mm}]$$



$s_{\min}$  najmanji razmak šipki u horizontalnom i vertikalnom smjeru

$k_1 = 1,0$  (NDP)

$k_2 = 5 \text{ mm}$  (NDP)

$d_g$  promjer najvećeg zrna agregata

# Preklopi i nastavci šipki

Šipke armature proizvode se u određenim duljinama. Često je nemoguće izvesti armaturni koš s cijelim šipkama te je nastavljanje obavezno.

Nastavljanje se izvodi:

- preklapanjem
- zavarivanjem
- mehaničkim spojnicama

# Preklopi i nastavci šipki

Nastavljanje šipki mora osigurati nesmetani prijenos naprezanja s jedne šipke na drugu.


Na mjestu nastavka ne smije doći do:

- velikih pukotina
- odvajanja betona.

Opća pravila:

- nastavke rasporediti stepenasto (ne smiju se svi nastavci nalaziti u istom presjeku)
- nastavci ne smiju biti u područjima velikih momenata
- u svakom presjeku smještati ih simetrično

# Preklopi i nastavci šipki



# Preklopi i nastavci šipki

- svijetli razmak između nastavljenih šipki ne smije biti veći od  $4\phi$  ili 50 mm
- uzdužni razmak preklopa je najmanje  $0,3l_0$
- kod susjednih preklopa najmanja udaljenost je  $2\phi$  ili 20 mm
- ako su ispunjeni ovi uvjeti, sve vlačne šipke smještene u jednom sloju smiju se nastavljati preklopima. Ako su šipke smještene u dva sloja, smije se preklapati samo 50 % šipki u svakom sloju

# Preklopi i nastavci šipki

Proračunska duljina preklopa  $l_{bd}$  mora se proračunati:

$$l_0 = \alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \alpha_5 \alpha_6 l_{b,rqrd} \geq l_{0,min}$$

$l_{b,rqrd}$  osnovna zahtijevana duljina sidrenja

$l_{0,min}$  najmanja duljina preklopa

$$l_{0,min} = \max [0,3 \times \alpha_6 \times l_{b,rqrd}; 15\phi; 200 \text{ mm}]$$

# Preklopi i nastavci šipki

$$l_0 = \alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \alpha_5 \alpha_6 l_{b,\text{rqrd}} \geq l_{0,\min}$$

Na vrijednost koeficijenata  $\alpha$  utječe:

$\alpha_1$  oblik šipki


$\alpha_2$  zaštitni sloj

$\alpha_3$  poprečna armatura


$\alpha_5$  poprečni tlak

$\alpha_6$  postotak prekopljenih šipki


Faktor utjecaja	Vrsta sidrenja	Armatura šipka	
		Vlačna	Tlačna
Oblik šipke	Ravno	$\alpha_1 = 1,0$	$\alpha_1 = 1,0$
	Nije ravno (vidjeti sliku 8.1 (b), (c) i (d))	$\alpha_1 = 0,7$ ako je $c_d > 3\phi$ inače $\alpha_1 = 1,0$ (vidjeti sliku 8.3 za vrijednost $c_d$ )	$\alpha_1 = 1,0$
Zaštitni sloj	Ravno	$\alpha_2 = 1 - 0,15(c_d - \phi)/\phi$ $\geq 0,7$ $\leq 1,0$	$\alpha_2 = 1,0$
	Nije ravno (vidjeti sliku 8.1 (b), (c) i (d))	$\alpha_2 = 1 - 0,15(c_d - 3\phi)/\phi$ $\geq 0,7$ $\leq 1,0$ (vidjeti sliku 8.3 za vrijednost $c_d$ )	$\alpha_2 = 1,0$
Ovijeno poprečnom armaturom koja nije zavarena za glavnu armaturu	Svi tipovi	$\alpha_3 = 1 - K\lambda$ $\geq 0,7$ $\leq 1,0$	$\alpha_3 = 1,0$
Ovijena zavarenom poprečnom armaturom*	Svi tipovi, položaj i veličina kao na slici 8.1 (e)	$\alpha_4 = 0,7$	$\alpha_4 = 0,7$
Ovijeno poprečnim tlakom	Svi tipovi	$\alpha_5 = 1 - 0,04p$ $\geq 0,7$ $\leq 1,0$	-
gdje je:			
$\lambda = (\sum A_{st} - \sum A_{st,min}) / A_s$ $\sum A_{st}$ ploština poprečnog presjeka poprečne armature uzduž proračunske duljine sidrenja $l_{bd}$ $\sum A_{st,min}$ ploština poprečnog presjeka najmanje poprečne armature = $0,25 A_s$ za grede i 0 za ploče $A_s$ ploština jedne sidrene šipke najvećeg promjera $K$ vrijednost prikazana na slici 8.4 $p$ poprečni tlak [MPa] kod graničnog stanja nosivosti uzduž $l_{bd}$			
* Vidjeti također 8.6: Za izravno oslanjanje $l_{bd}$ se može uzeti manji od $l_{bd,min}$ uz uvjet da je najmanje jedna poprečna šipka zavarena unutar oslonca. To bi trebalo biti najmanje 15 mm od lica oslonca.			




$$c_d = \min(a/2, c_1, c)$$




$$c_d = \min(a/2, c_1)$$




$$c_d = c$$



$$K = 0,1$$



$$K = 0,05$$



$$K = 0$$

$$(\alpha_2 \alpha_3 \alpha_5) \geq 0,7$$

# Preklopi i nastavci šipki


$$l_0 = \alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \alpha_5 \alpha_6 l_{b,\text{rqrd}} \geq l_{0,\min}$$

$\alpha_6$  postotak preklopljenih šipki

$$\alpha_6 = (\rho_1/25)^{0,5} \quad 1,0 \leq \alpha_6 \leq 1,5$$

$\rho_1$  postotak šipki koje se preklapaju unutar duljine  $0,65l_0$  mjereno od osi preklopa.

Postotak šipki koje se preklapaju	< 25%	33%	50%	> 50%
$\alpha_6$	1	1,15	1,4	1,5



Primjer:

U presjeku se nalaze 4 šipke, sve se nastavljuju. Na udaljenosti  $0,65 l_0$  od promatranog nastavka nastavlja se šipka E, izvan toga područja nastavljuju se šipke C i D. Dakle, postotak nastavljenih šipki je 50 %, stoga je  $\alpha_6 = 1,4$ .

# Preklopi i nastavci šipki


$$l_0 = \alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \alpha_5 \alpha_6 l_{b,rqrd} \geq l_{0,min}$$

$$l_{b,rqrd} = (\phi/4)(\sigma_{sd}/f_{bd})$$

$\sigma_{sd}$  proračunsko naprezanje u armaturi

$$f_{bd} = 2,25 \eta_1 \eta_2 f_{ctd}$$











wiremeshplant.en.alibaba.com








































# Sidrenje šipki

Armatura se mora sidriti kako bi se sile prianjanja sigurno prenijele u beton, bez uzdužnog raspucavanja ili odlamanja betona.

Metode sidrenja uzdužne armature:

- ravne šipke
- kuka
- petlja
- zavarivanje poprečne šipke

# Sidrenje šipki



# Sidrenje šipki

proračunska duljina sidrenja:

$$l_{bd} = \alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \alpha_4 \alpha_5 l_{b,rqrd} \geq l_{b,min}$$

$l_{b,min}$  najmanja duljina sidrenja:

vlačno sidrenje:  $l_{b,min} = \max [0,3l_{b,rqrd}; 10\phi]$ : 100 mm]

tlačno sidrenje:  $l_{b,min} = \max [0,6l_{b,rqrd}; 10\phi]$ : 100 mm]

- Zašto se propisuju najveći i najmanji razmaci šipki
- Kako se proračunava najmanji razmak šipki (izraz)
- Na koje se načine izvodi nastavljanje armature
- Do čega ne smije doći na mjestu nastavljanja armature
- Nabrojati opća pravila nastavljanja armature
- Skicirati i objasniti pravila nastavljanja šipki
- Kako se proračunava proračunska duljina preklopa šipki (izraz)
- Kako se proračunava najmanja duljina preklopa šipki (izraz)
- Zašto se sidri armatura?
- Nabrojati metode sidrenja
- Kako se proračunava proračunska duljina sidrenja šipki (izraz)
- Kako se proračunava najmanja duljina sidrenja šipki (izraz)